

МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 33»

**Журнал результатов контроля за техническим
состоянием оборудования детских игровых и
спортивных площадок**

Начало ведения: 10.01.2022г

Окончание ведения: _____

№№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра состояние	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание дата осмотра
1	2	3	4	5	6
1	Шредер элемент "дубовка"	удовлет.	потрескалась краска окр. металл. элем.	Очищено от старого лака окрашено	11.03.22
2	Торная машина "Аураф"	хор.	нет	—	11.03.22
3	Шпр. мех. ЦБ-9	хор.	нет	—	11.03.22
4	Шпр. мех. "стелог"	хор.	нет	—	11.03.22
5	шпр. мех. "Краски- илемки"	хор.	нет	—	11.03.22
6	шпр. мех. "Машинка"	хор.	открутился болт от суровки	все болты зажаты и проверены	11.03.22
7	шпр. мех. "Самолет перемещение"	хор.	нет	—	11.03.22
8	качалка на пружинке "Самолет"	хор.	отслоилась краска от метал. деталей	очищено от старой краски окрашено	11.03.22
9	качалка на пружинке "Дельфин"	хор.	нет	—	11.03.22
10	шприц "Увеличитель с зонтом"	хор.	нет	—	11.03.22

№№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра состояние	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание дата осмотра
1	2	3	4	5	6
11	шланг «Узбекистан»	Хор.	не выявл.	—	11.03.22
12	шланги дымовая «Севосток»	Хор.	отслоилась кромка у метал. конца	отсутствие от слес. испытания окрашено	11.03.22
13	шланги дымовая «Ирменак»	Хор.	не выявл.	—	11.03.22
14	шланги дымовая «Узбекистан»	Хор.	не выявл.	—	11.03.22
15	кабели шпр. «Иск-2»	Хор.	не выявл.	—	11.03.22
	Осмотр дымового шлангового оборудования проведен:				
	заведующий хозяйством — Мосинко И.В. — росиф				
	старший воспитатель — Банушико О.Н. — Бассиф				
	воспитатель — Шевчук С.О. — Шеф				

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра <i>состояние</i>	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание <i>дата осмотра</i>
1	2	3	4	5	6
1	шробел пил. "Земля"	хор	не выявл.	—	26.05.22
2	Торка "Мини Фурф"	хор	не выявл.	—	26.05.22
3	шр. элемент ИГ-9	хор.	не выявл.	—	26.05.22
4	шр. элемент "Семь"	хор	не выявл.	—	26.05.22
5	шр. элемент "Крепкие-корич"	хор	не выявл.	—	26.05.22
6	шр. элемент "Машинка"	хор	не выявл.	—	26.05.22
7	шр. элемент "Семь перекир."	хор	не выявл.	—	26.05.22
8	катанка на "Крепкие" "Самолет"	хор	не выявл.	—	26.05.22
9	катанка на "Крепкие" "Дилорин"	хор	расстояние от крепежные элементы	все галт. жидк- ность, по цвну	26.05.22
10	швел. "светолик с жонка"	хор	отслоил. краска на металл. элементх.	все швел. жидк- цвну, окрашено	26.05.22

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	2	3	4	5	6
11	стан «Увешоска»	хор	не выявл.	—	26.05.22
12	стан «Семешка»	хор	не выявл.	—	26.05.22
13	стан «Термака»	хор	расширилась кромочная линия	все болты защелканы и замешко	26.05.22
14	стан «Зимка»	хор	не выявл.	—	26.05.22
15	компрессор м/в. «Дил 2L»	хор	не выявл.	—	26.05.22
	Осмотр дилека м/в. оборудования проумен:				
	заведующий хозяйством — Мосинко И.В. — расш				
	старший воспитатель — Паскуленко О.Н. — расш				
	воспитатель — Долгунова З.Б. — расш				

№№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра <i>состояние</i>	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание <i>дата осмотра</i>
1	2	3	4	5	6
1	шр. змш. "Земля"	хор	не выявл.	—	30.08.22
2	"Торка «Мини-Карад»"	хор	отсутствие краски с метал. элем.	вычищено от окислов, краска, окрашено	30.08.22
3	шр. змш. ИТ-9	хор	не выявл.	—	30.08.22
4	шр. змш. «Очки»	хор	не выявл.	—	30.08.22
5	шр. змш. «Крепкие- пашки»	хор	не выявл.	—	30.08.22
6	шр. змш. «Лампа»	хор	не выявл.	—	30.08.22
7	шр. змш. «Свет- переключатель»	хор	не выявл.	—	30.08.22
8	качалка на прижиме «Самсон»	хор	не выявл.	—	30.08.22
9	качалка на прижиме «Вильям»	хор	не выявл.	—	30.08.22
10	стан. «Успокоитель с газом»	хор	не выявл.	—	30.08.22

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	2	3	4	5	6
	шланг «Уфимский»	хор	отслоилась краска левый элемент	отлучено от старого нар. окрашено.	30.08.22
	шланг «Смоленск»	хор	не выяв.	—	30.08.22
	шланг «Венская»	хор	не выяв.	—	30.08.22
	шланг «Умюк»	хор	расшатались болты крепления смонтированы	не выяв. замечания «дефекты»	30.08.22
	кабели шпр. Дик-2	хор	не выяв.	—	30.08.22
	Остаток списанного ирового оборудования проверить:				
	завершающий переключатель	Машинка НВ Ярославль			
	старший вентиль	Балтийского ст. Балтийск			
	вентиль	Шевроле 80. - Шел			

NN п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Игровой элемент "Земляне"	хорош.	состояние отрицательное штучка	подготовка к выставлению	30.05.23
2	Чаша мини, "Жираф"	хорош.	не выявлено.	—	30.05.23
3	Игровой элемент ИТ-9	хорош	не выявлено	—	30.05.23
4	Игровой элемент, "Снег"	хорош	не выявлено	—	30.05.23
5	Игровой элемент "Фестиваль колес"	хорош	не выявлено	—	30.05.23
6	Игровой элемент "Машина"	хорош.	поцарапанная краска	окрашено	30.05.23
7	Игровой элемент "Семья перелетчиков"	хорош	не выявлено.	—	30.05.23
8	Качалка на фруктах "самолет"	хорош	отслоилась краска	окрашено	30.05.23
9	Качалка на фруктах "Дельфин"	хорош	отслоилась краска	окрашено	30.05.23
10	Стол "Цветочек с зайчатами"	хорош	отслоилась краска	окрашено	30.05.23

№№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	2	3	4	5	6
01	Стел "Цветочек"	хор	отслоилась краска	окрашено	30.03.23
12	Скамья решетка "Смоленск"	хор	отслоилась краска	окрашено	30.03.23
13	Скамья решетка "Крениха"	хор	отслоилась краска	окрашено	30.03.25
14	Скамья решетка "Зимка"	хор	отслоилась краска	окрашено	30.03.23
15	Камнище провол "ДМК-2"	хор	отслоилась краска	окрашено	30.03.25
	осмотр	сетевой проводами	провода	обслуживание	
	завяз	- Мосинко Н.В.	Лисин		
	ст. воспитатель	- Баркущенко О.Н.	Толсто		
	воспитатель	- Шевчук Е.В.			

NN п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	шуровой элемент БФМ-4	отм.	—	—	28.06.23
2	корка мши "Машина"	отм	—	—	28.06.23
3	спальня гримиров У-3	отм	—	—	28.06.23
4	домик "Лагуна-1"	отм.	—	—	28.06.23
5	корка мши "Мираж"	убед.	скалы пугище	заменена PDSB-платой	28.06.23
6	шуровой элемент "машина"	хор	—	—	28.06.23
7	шуровой элемент "свет переключатель"	хор	—	—	28.06.23
8	качалка на пружина "самолет"	хор	—	—	28.06.23
9	качалка на пружина "дизель"	хор	—	—	28.06.23
10	швел "Узелок с ручками"	хор	—	—	28.06.23

NN п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	2	3	4	5	6
11	пуровой элемент ИТ-9	хор	-	-	21.06.23
12	пуровой элемент сметог	хор	-	-	21.06.23
13	пуровой элемент "кратон" - колесный	хор	-	-	21.06.23
14	сталь "Устосек"	хор	-	-	21.06.23
15	сталь сетчатая "Синтекс"	хор	-	-	21.06.23
16	сталь сетчатая "Кремача"	хор	-	-	21.06.23
17	сталь сетчатая "Ритма"	хор	-	-	21.06.23
18	капитале пуровой "Дил-2"	хор	-	-	21.06.23
	осмотр сетчатого пурового оборудования произведен.				
	директор - Мешенико И.В. <i>Мешенико</i> сч. бухгалтер - Барыкина В.Н. <i>Барыкина</i> бухгалтер - Мельник С.О.				

NN п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	шуровой элемент "Буш 4"	опт	—	—	29.09.23
2	горна мши "Машма"	опт	—	—	29.09.23
3	скамья фычма УЗ	опт	—	—	29.09.23
4	ремик "Аобирит-1"	опт	—	—	29.09.23
5	горна мши "Тираф"	хот	—	—	29.09.23
6	шуровой элемент "Машма"	хот	—	—	29.09.23
7	шуровой элемент "Омта перекурит"	хот	—	—	29.09.23
8	качалка на прутине "Самодет"	хот	—	—	29.09.23
9	качалка на прутине "Десверин"	хот	—	—	29.09.23
10	стол "Квоточек с зажимом"	хот	—	—	29.09.23

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	2	3	4	5	6
11	шровой элемент ИТ-9	хор	-	-	29.09.23
12	шровой элемент ИТ-9	хор	-	-	29.09.23
13	шровой элемент "крестик-полки"	хор	-	-	29.09.23
14	штол "Веточек"	хор	-	-	29.09.23
15	скалка ртутная "Сибиряк"	хор	-	-	29.09.23
16	скалка ртутная "Черная"	хор	-	-	29.09.23
17	скалка ртутная "Удба"	хор	-	-	29.09.23
18	Полителе шровой "ДМК-2"	хор	-	-	29.09.23
	осмотр ртутного шгового оборудования	хорошо	оборудование	присутствует	
	завхоз - Мосинко М.В.		Инженер		
	сл. обслуживанием - Жаулинко В.И.		Инженер		
	Восстановитель - Мельник С.О.				

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	пуровой элемент БЧМ-4	ошл	—	—	25.12.23
2	горка мши "Машинка"	ошл	—	—	25.12.23
3	качалка ручная П-5	ошл	—	—	25.12.23
4	домик "Лабиринт-1"	ошл	—	—	25.12.23
5	горка мши "Жираф"	хот	—	—	25.12.23
6	пуровой элемент "Машинка"	хот	—	—	25.12.23
7	пуровой элемент "Свет-перекресток"	хот	—	—	25.12.23
8	качалка на пружинке "самолет"	хот	—	—	25.12.23
9	качалка на пружинке "Дельфин"	хот	—	—	25.12.23
10	башня "Увертюра с дентом"	хот	—	—	25.12.23
11	пуровой элемент ПТ-9	хот	—	—	25.12.23

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	2	3	4	5	6
12	крюковой элемент "шпатель"	хор	-	-	25.12.23
13	крюковой элемент "крестик-кошки"	хор	-	-	25.12.23
14	стол "Вестьочка"	хор	-	-	25.12.23
15	скамья сетевая "Сибиряк"	хор	-	-	25.12.23
16	скамья сетевая "Черепашка"	хор	-	-	25.12.23
17	скамья сетевая "Улитка"	хор	-	-	25.12.23
18	кошмачья крюковая "ДМК-2"	хор	-	-	25.12.23
	осмотр сетевого крюкового оборудования проведена				
	завхоз - Мещеряков А.В. [подпись]				
	ст. воспитателя - Бакуришвили В.И. [подпись]				
	воспитатель - Мельник Е.В.				